




Supresor 4-20 mA para instalar en cada transmisor




Supresor 4-20 mA en rac para instalar la celda del PLC para proteger los módulos de in 4-20 mA. (hasta 25 pares)





SUPRESOR DE TRANCIENTES PARA
ENTRADAS DE PLC 4-20 Ma.

En rac para 25 pares



SUPRESOR DE TRANCIENTES PARA LAS
FUENTES DE ALIMENTACION DEL PLC



UPS TRUE ON LINE 20 KVA




TABLERO DISTRIBUCIÓN UPS TRUE ON LINE 20 KVA




SUPRESOR LA-ST-120-3Y1C




TRANSMISOR DE TEMPERATURA EN LINEA DE CRUDO




SUPRESOR DE 4-20 Ma EN TRANSMISOR DE PRESION



UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS



UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS



MAS SUPRESOR DE 4-20 Ma EN TRANSMISORES

